

MB-Einzelwartung nach Bedarf

- Teil I: Erweiterter Pflegedienst
- Teil II: Motorwartung
- Teil III: Sicherheitsprüfung

Ölmarke/Viskosität	Stempel
Tachometerstand	
Rep.-Auftr.-Nr.	Datum
	Unterschrift

- Teil I: Erweiterter Pflegedienst
- Teil II: Motorwartung
- Teil III: Sicherheitsprüfung

Ölmarke/Viskosität	Stempel
Tachometerstand	
Rep.-Auftr.-Nr.	Datum
	Unterschrift

Bremsflüssigkeit erneuern Einmal im Jahr

(möglichst im Frühjahr)
Nur von MERCEDES-BENZ freigegebene
Bremsflüssigkeit verwenden

42'945	Tachometerstand	Stempel
37031	Rep.-Auftr.-Nr.	
26.7.90	Datum	Unterschrift

	Tachometerstand	Stempel
	Rep.-Auftr.-Nr.	
	Datum	Unterschrift

Kühlmittel mit Gefrierschutz erneuern Alle 3 Jahre

	Tachometerstand	Stempel
	Rep.-Auftr.-Nr.	
	Datum	Unterschrift

Pflegedienst 50 000 km

Motorax	Ölmarke/Viskosität
501438	Tachometerstand
32507	Rep.-Auftr.-Nr.

GARAGE-CARROSSERIE	Stempel
Apollo	
10.10.90	Datum
	Unterschrift

Arbeitsumfang Seite 20

Wartungsdienst 60 000 km

Motorax	Ölmarke/Viskosität
61674	Tachometerstand
41331	Rep.-Auftr.-Nr.

GARAGE-CARROSSERIE	Stempel
Apollo	
20/3/91	Datum
	Unterschrift

Teil I-III
mit Zusatzarbeiten
Arbeitsumfang Seiten 21-22

Pflegedienst 70 000 km

Motorax	Ölmarke/Viskosität
71265	Tachometerstand
44312	Rep.-Auftr.-Nr.

GARAGE-CARROSSERIE	Stempel
Apollo	
2.9.91	Datum
	Unterschrift

Arbeitsumfang Seite 20

Wartungsdienst 80 000 km

Motorax	Ölmarke/Viskosität
81614	Tachometerstand
48351	Rep.-Auftr.-Nr.

GARAGE-CARROSSERIE	Stempel
Apollo	
	Datum
	Unterschrift

Teil I-III
Arbeitsumfang Seiten 21-22

Pflegedienst 90 000 km

Motorax	Ölmarke/Viskosität
91614	Tachometerstand
	Rep.-Auftr.-Nr.

GARAGE-CARROSSERIE	Stempel
Apollo	
	Datum
	Unterschrift

Arbeitsumfang Seite 20

Bei erschwerten Betriebsbedingungen Wartungsintervalle anpassen!
MB-Einzelwartung nach Bedarf bei ihrer MERCEDES-BENZ Service-Station durchführen lassen.